



Rev.č. 1438, RÝCHLOVARNÁ KANVICA, KUCHYNKA – Vysoký odpor vodiča PE



Rev.č. 1444, UHLOVÁ BRÚSKA, ÚDRŽBA – Poškodená izolácia